



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional de Minas Gerais
Unidade Local Uberlândia

OFÍCIO Nº 157499/2021/UL - UBERLÂNDIA - MG/SRE - MG

Uberlândia, 11 de setembro de 2020.

Ao Senhor

Divonei Gonçalves dos Santos

Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

Prefeitura de Uberlândia

Av. Anselmo Alves dos Santos, 600 - Santa Mônica

Uberlândia/MG

38.408-150

Assunto: Resposta ao Ofício nº 4933/2021 GS/SETTRAN - Recuperação do Pavimento Danificado da Av. Minervina Cândido Oliveira - BR-365 Travessia Urbana Uberlândia.

Prezado Senhor Secretário,

1. Em atenção ao seu ofício em referência, onde é solicitado ao DNIT informações sobre a previsão de recuperação do pavimento da Av. Minervina Cândido Oliveira, via marginal à BR-365, na travessia urbana de Uberlândia, cujo pavimento foi danificado em pontos localizados em virtude da chuva forte que precipitou no dia 17/10/2021, apresentamos o seguinte.
2. Encontra-se em vigor no DNIT o Contrato UT6 105/2021, cujo escopo é a execução dos serviços de manutenção do trecho em questão. Ocorre que o referido contrato não dispõe de quantitativos para a necessária adequação da drenagem e a recuperação do pavimento nos locais danificados.
3. Em reunião realizada na UL de Uberlândia no dia 25/10/2021, quando participaram o Diretor Geral/DNIT, o Diretor de Infraestrutura Rodoviária, o Coordenador Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária e o Superintendente/MG, ficou determinado que a Unidade Local do DNIT em Uberlândia fizesse o levantamento de quantitativos de serviços necessários para instruir um processo de aditivo ao contrato de manutenção, o que já foi prontamente realizado e encaminhado à Superintendência do DNIT/MG.
4. De acordo com os prazos estabelecidos na referida reunião, o DNIT promoverá o aditivo ao contrato que deverá ser lavrado até o dia 26/11/2021, quando só então será possível executar os serviços. Até lá, esta Unidade Local não dispõe de meios para realizar quaisquer serviços, a não ser a manutenção da sinalização de advertência atualmente instalada.

Atenciosamente,

(*assina eletronicamente*)

Eng.º Vinicius Rodrigues de Castro Júnior
Chefe do Serviço da Unidade Local do DNIT em Uberlândia



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Rodrigues de Castro Júnior, Chefe do Serviço da Unidade Local de Uberlândia/MG**, em 04/11/2021, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9641102** e o código CRC **43B61399**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50606.005177/2021-94

SEI nº 9641102



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. Floriano Peixoto, 3.575
CEP 38.406-052
Uberlândia/MG | (34) 3212-1193 / 0233