

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Revisão	Data	Natureza das Revisões
00	04/01/2025	Emissão Inicial
Elaboração: Wagner Torres – Coordenador de Contratos		Aprovação: Ítalo Abade – Gerente de Contratos

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. REFERÊNCIAS.....	3
3. SETORES ENVOLVIDOS	3
4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.....	3
4.1 Resumo das intervenções	4
4.2 Manutenção por bairro conforme tipo de intervenção / relativo às áreas operacionais	6
4.3 Serviços de manutenção preventiva	31
4.4 Serviços de ronda.....	32
5. Descrição.....	33
5.1 Serviços de projetos de ampliação	33
6. ANEXOS.....	41

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta uma análise dos registros referentes aos serviços executados de Iluminação Pública do Município de Uberlândia, realizados em dezembro de 2024, conforme contrato nº 011/2020.

O mês considerado abrange o período de 01/12/2024 a 31/12/2024. Os serviços de Iluminação Pública (IP) realizados abrangem as intervenções de manutenção preventiva e corretiva, bem como os serviços de obras de ampliação do sistema de IP executados no município.

2. REFERÊNCIAS

Concessão administrativa para prestação de serviços de iluminação pública no município de Uberlândia.

- CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 011/2020
- PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01 a 31 de dezembro de 2024

3. SETORES ENVOLVIDOS

- Prefeitura Municipal de Uberlândia
- ENGIE Soluções Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A.

A. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Foram realizados no período 2.288 intervenções de manutenção na rede de iluminação pública, cuja demanda teve origem nas solicitações feitas através dos canais disponíveis para atendimento aos munícipes e das rondas realizadas pela concessionária conforme apresentado na tabela 1.

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

ORIGEM	QTDE
Quantidade de Intervenções de Manutenção realizadas a partir de solicitações dos munícipes (Call Center / Site / Aplicativo/Telegestão)	1.357
Quantidade de Intervenções de Manutenção realizadas a partir de Rondas da Concessionária	931
TOTAL	2.288

1 - Serviços de manutenção corretiva realizados

No Gráfico 1 apresenta-se a evolução mensal das manutenções corretivas realizadas, levando em consideração o trimestre de referência.



Gráfico 1 – Evolução das manutenções corretivas realizadas

4.1 Resumo das intervenções

A relação detalhada dos serviços de manutenções corretivas realizadas no período considerado é apresentada conforme anexo 01. Na tabela 2 é apresentado o resumo do quantitativo total de intervenções realizadas no período de referência, incluindo manutenções oriundas de reclamações de munícipes e das rondas realizadas pela concessionária, especificando a falha que resultou os respectivos atendimentos.

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Motivo	Quantidade
Conexão	957
Curto na rede (troca de cabo de alimentação)	1
Garantia LED	8
Controlador da telegestão com defeito	6
Garantia TLG	3
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	168
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	21
IMP 05 - Segurança Pública	3
IMP 06 - Manutenção complexa	291
IMP 07 - Veículo estacionado	14
IMP 08 - Chuva	102
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	18
IP fora do escopo da concessão	27
Lâmpada ou LED com defeito	60
Relé com defeito	288
Vandalismo - Cabo furtado	9
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	58
Inspeção ZC - Equipe ZC	72
IMP 04 - Restrição - Obras	1
Inspeção ZC - Equipe IP	9
Cabo partido dentro do braço	1
Garantia LED PMU	1
No prazo	170
Total Geral	2288

Tabela 2 – Quantitativo de manutenção por tipo de atendimento

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

4.2 Manutenção por bairro conforme tipo de intervenção / relativo às áreas operacionais

São apresentados na tabela 3 todas as manutenções corretivas realizadas no período especificando os tipos de intervenções por bairro.

Motivo Atendimento	Quantidade	QTDE (%)
Conexão	1	0,04%
Acimação	39	1,70%
Conexão	23	1,01%
Relé com defeito	15	0,66%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
Alto Umarama	14	0,61%
Conexão	6	0,26%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	1	0,04%
No prazo	3	0,13%
Bom Jesus	11	0,48%
Conexão	7	0,31%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
Controlador da telegestão com defeito	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Brasil	25	1,09%
Conexão	5	0,22%
Lâmpada ou LED com defeito	2	0,09%
Relé com defeito	5	0,22%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	5	0,22%
Garantia LED	1	0,04%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	2	0,09%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%
No prazo	2	0,09%
Centro	106	4,63%
Conexão	55	2,40%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	4	0,17%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	5	0,22%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	16	0,70%
IMP 08 - Chuva	4	0,17%
Garantia TLG	1	0,04%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	5	0,22%
Inspeção ZC - Equipe ZC	4	0,17%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%
No prazo	9	0,39%
Chácaras Tubalina e Quartel	31	1,35%
Conexão	14	0,61%
Relé com defeito	4	0,17%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
IMP 08 - Chuva	3	0,13%
IMP 05 - Segurança Pública	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	3	0,13%
Cidade Jardim	2	0,09%
Conexão	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
Complexo Integração	4	0,17%
Conexão	3	0,13%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	1	0,04%
Conjunto Alvorada	4	0,17%
Conexão	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Conjunto Segismundo Pereira	9	0,39%
Conexão	7	0,31%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
Custódio Pereira	15	0,66%
Conexão	7	0,31%
Lâmpada ou LED com defeito	2	0,09%
Relé com defeito	6	0,26%
Daniel Fonseca	22	0,96%
Conexão	13	0,57%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 07 - Veículo estacionado	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	5	0,22%
Distrito Industrial	64	2,80%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Conexão	11	0,48%
IP fora do escopo da concessão	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	30	1,31%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	3	0,13%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	15	0,66%
Dona Zulmira	112	4,90%
Conexão	46	2,01%
IP fora do escopo da concessão	3	0,13%
Relé com defeito	4	0,17%
IMP 06 - Manutenção complexa	42	1,84%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
IMP 08 - Chuva	4	0,17%
Inspeção ZC - Equipe ZC	2	0,09%
No prazo	8	0,35%
Élisson Prieto	2	0,09%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%
Gávea Hill	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Granada	28	1,22%
Conexão	16	0,70%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 06 - Manutenção complexa	4	0,17%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	2	0,09%
No prazo	1	0,04%
Grand Ville	8	0,35%
Conexão	3	0,13%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	3	0,13%
Granja Marileusa	24	1,05%
Conexão	3	0,13%
IP fora do escopo da concessão	9	0,39%
Relé com defeito	9	0,39%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	2	0,09%
Guarani	5	0,22%
Conexão	2	0,09%
Relé com defeito	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Jardim America II	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Jardim Botânico	10	0,44%
Conexão	4	0,17%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	2	0,09%
Jardim Brasília	60	2,62%
Conexão	13	0,57%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	7	0,31%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	10	0,44%
Garantia LED	7	0,31%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	14	0,61%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%
No prazo	3	0,13%
Jardim Califórnia	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Jardim Canaã	20	0,87%
Conexão	9	0,39%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Curto na rede (troca de cabo de alimentação)	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	3	0,13%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

No prazo	1	0,04%
Jardim das Palmeiras	22	0,96%
Conexão	5	0,22%
Relé com defeito	7	0,31%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	4	0,17%
IMP 08 - Chuva	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	3	0,13%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%
Jardim Europa	27	1,18%
Conexão	10	0,44%
Lâmpada ou LED com defeito	2	0,09%
Relé com defeito	5	0,22%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	7	0,31%
No prazo	1	0,04%
Jardim Holanda	18	0,79%
Conexão	10	0,44%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	2	0,09%
IMP 04 - Restrição - Obras	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Jardim Inconfidência	25	1,09%
Conexão	8	0,35%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Relé com defeito	3	0,13%
IMP 06 - Manutenção complexa	6	0,26%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	1	0,04%
No prazo	6	0,26%
Jardim Ipanema I	18	0,79%
Conexão	8	0,35%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	1	0,04%
No prazo	4	0,17%
Jardim Karáíba	15	0,66%
Conexão	2	0,09%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	4	0,17%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	4	0,17%
No prazo	4	0,17%
Jardim Patrícia	24	1,05%
Conexão	14	0,61%
Lâmpada ou LED com defeito	2	0,09%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 06 - Manutenção complexa	4	0,17%
Garantia LED PMU	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

No prazo	1	0,04%
Jardim Sul	13	0,57%
Conexão	7	0,31%
Lâmpada ou LED com defeito	2	0,09%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Jardim Umuarama	6	0,26%
Conexão	3	0,13%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	1	0,04%
Jardins Gênova	13	0,57%
Conexão	1	0,04%
Lâmpada ou LED com defeito	12	0,52%
Joana D'Arc	8	0,35%
Conexão	4	0,17%
Relé com defeito	4	0,17%
Lagoinha	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Laranjeiras	143	6,25%
Conexão	51	2,23%
IP fora do escopo da concessão	3	0,13%
Lâmpada ou LED com defeito	2	0,09%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Relé com defeito	5	0,22%
IMP 06 - Manutenção complexa	49	2,14%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	4	0,17%
IMP 08 - Chuva	8	0,35%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	6	0,26%
Inspeção ZC - Equipe ZC	4	0,17%
No prazo	9	0,39%
Lídice	20	0,87%
Conexão	12	0,52%
Lâmpada ou LED com defeito	3	0,13%
Relé com defeito	5	0,22%
Loteamento Residencial Pequis	22	0,96%
Conexão	4	0,17%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	8	0,35%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	7	0,31%
Luizote de Freitas	21	0,92%
Conexão	12	0,52%
IP fora do escopo da concessão	1	0,04%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	4	0,17%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Mansões Aeroporto	3	0,13%
Conexão	1	0,04%
Relé com defeito	2	0,09%
Mansour	37	1,62%
Conexão	21	0,92%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	3	0,13%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

IMP 08 - Chuva	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%
No prazo	3	0,13%
Maria Rezende	2	0,09%
Conexão	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
Marta Helena	52	2,27%
Conexão	21	0,92%
Vandalismo - Cabo furtado	6	0,26%
IMP 06 - Manutenção complexa	5	0,22%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	5	0,22%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	4	0,17%
IMP 08 - Chuva	5	0,22%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	2	0,09%
No prazo	2	0,09%
Martins	35	1,53%
Conexão	30	1,31%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Vandalismo - Cabo furtado	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Minas Brasil	2	0,09%
Relé com defeito	2	0,09%
Minas Gerais	43	1,88%
Conexão	21	0,92%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 06 - Manutenção complexa	6	0,26%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	5	0,22%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	4	0,17%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%
No prazo	4	0,17%
Morada da Colina	28	1,22%
Conexão	23	1,01%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Morada do Sol	28	1,22%
Conexão	5	0,22%
Relé com defeito	3	0,13%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
IMP 08 – Chuva	12	0,52%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%
No prazo	2	0,09%
Morada Nova	9	0,39%
Conexão	7	0,31%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Morumbi	55	2,40%
Conexão	15	0,66%
IP fora do escopo da concessão	1	0,04%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	4	0,17%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	8	0,35%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	11	0,48%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	4	0,17%
No prazo	8	0,35%
Nossa Senhora Aparecida	14	0,61%
Conexão	6	0,26%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Garantia TLG	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	3	0,13%
Nossa Senhora das Graças	11	0,48%
Conexão	7	0,31%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
Novo Mundo	30	1,31%
Conexão	10	0,44%
Relé com defeito	6	0,26%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	5	0,22%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	4	0,17%
Oswaldo Rezende	19	0,83%
Conexão	10	0,44%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Vandalismo - Cabo furtado	1	0,04%
Relé com defeito	2	0,09%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Pampulha	21	0,92%
Conexão	11	0,48%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
Inspeção ZC - Equipe ZC	4	0,17%
Parque Santo Antônio	4	0,17%
Conexão	3	0,13%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
Parque São Jorge V	20	0,87%
Conexão	7	0,31%
Relé com defeito	9	0,39%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Patrimônio	24	1,05%
Conexão	18	0,79%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Relé com defeito	5	0,22%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Planalto	11	0,48%
Conexão	3	0,13%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	4	0,17%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
Garantia TLG	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Presidente Roosevelt	34	1,49%
Conexão	16	0,70%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	3	0,13%
No prazo	8	0,35%
Residencial Fruta do Conde	14	0,61%
Conexão	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	4	0,17%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
No prazo	6	0,26%
Residencial Viviane	12	0,52%
Conexão	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	5	0,22%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	3	0,13%
No prazo	2	0,09%
Rezende Junqueira	13	0,57%
Conexão	4	0,17%
Vandalismo - Cabo furtado	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	2	0,09%
Santa Luzia	53	2,32%
Conexão	17	0,74%
IP fora do escopo da concessão	2	0,09%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	9	0,39%
IMP 06 - Manutenção complexa	4	0,17%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	6	0,26%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	3	0,13%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	8	0,35%
Santa Mônica	106	4,63%
Conexão	36	1,57%
Lâmpada ou LED com defeito	3	0,13%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Relé com defeito	29	1,27%
IMP 06 - Manutenção complexa	8	0,35%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	9	0,39%
IMP 08 - Chuva	10	0,44%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	4	0,17%
Inspeção ZC - Equipe ZC	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%
No prazo	4	0,17%
Santa Rosa	16	0,70%
Conexão	13	0,57%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	2	0,09%
Santo Antônio	16	0,70%
Conexão	7	0,31%
IMP 06 - Manutenção complexa	7	0,31%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
São Jorge	28	1,22%
Conexão	2	0,09%
Relé com defeito	4	0,17%
IMP 06 - Manutenção complexa	7	0,31%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	5	0,22%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	5	0,22%
No prazo	4	0,17%
Saraiva	15	0,66%
Conexão	10	0,44%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	3	0,13%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Segismundo Pereira	6	0,26%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Conexão	3	0,13%
IP fora do escopo da concessão	1	0,04%
Relé com defeito	2	0,09%
Shopping Park	9	0,39%
Conexão	1	0,04%
Relé com defeito	3	0,13%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 02 - Problemas na rede da distribuidoras de energia	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Tabajaras	48	2,10%
Conexão	20	0,87%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	5	0,22%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	12	0,52%
Controlador da telegestão com defeito	4	0,17%
No prazo	5	0,22%
Taiaman	21	0,92%
Conexão	6	0,26%
IMP 06 - Manutenção complexa	10	0,44%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
No prazo	4	0,17%
Terra Nova Uberlândia 1	4	0,17%
Conexão	2	0,09%
Relé com defeito	2	0,09%
Tibery	81	3,54%
Conexão	52	2,27%
Lâmpada ou LED com defeito	3	0,13%
Relé com defeito	16	0,70%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	5	0,22%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Tocantins	26	1,14%
Conexão	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

IP fora do escopo da concessão	2	0,09%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	13	0,57%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	2	0,09%
No prazo	5	0,22%
Vigilato Pereira	7	0,31%
Conexão	3	0,13%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Itapema Sul	7	0,31%
Conexão	4	0,17%
Relé com defeito	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	2	0,09%
Pacaembu	8	0,35%
Conexão	6	0,26%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
Portal do Vale	6	0,26%
IP fora do escopo da concessão	3	0,13%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
São Francisco	1	0,04%
Conexão	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

City Uberlândia	8	0,35%
Conexão	8	0,35%
Jardim Indaia	6	0,26%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	1	0,04%
No prazo	2	0,09%
Cazeca	13	0,57%
Conexão	8	0,35%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Santa Maria	9	0,39%
Conexão	3	0,13%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	3	0,13%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%
Carajás	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
Maravilha	7	0,31%
Conexão	2	0,09%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe IP	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Panorama	18	0,79%
Conexão	9	0,39%
Lâmpada ou LED com defeito	2	0,09%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	3	0,13%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
São José	5	0,22%
Conexão	4	0,17%
Relé com defeito	1	0,04%
Gavea	10	0,44%
Conexão	5	0,22%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Jardim Finotti	9	0,39%
Conexão	3	0,13%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	4	0,17%
Controlador da telegestão com defeito	1	0,04%
Valparaíso	2	0,09%
Conexão	2	0,09%
Tapuirama	9	0,39%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Conexão	2	0,09%
Relé com defeito	7	0,31%
Jardim Itália	8	0,35%
Conexão	2	0,09%
Lâmpada ou LED com defeito	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	4	0,17%
Prosperidade	2	0,09%
Conexão	1	0,04%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Vila Maria	2	0,09%
Relé com defeito	2	0,09%
Jaraguá	26	1,14%
Conexão	9	0,39%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Relé com defeito	3	0,13%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	6	0,26%
Inspeção ZC - Restrição Distribuidora	4	0,17%
No prazo	3	0,13%
Jardim Ipanema	6	0,26%
Conexão	3	0,13%
Relé com defeito	2	0,09%
Cabo partido dentro do braço	1	0,04%
Residencial Gramado	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Loteamento Integração	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Parque Residencial Camaru	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Loteamento Portal do Vale II	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
Vila Fatima	4	0,17%
Conexão	2	0,09%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
Vida Nova	4	0,17%
Relé com defeito	4	0,17%
Umuarama	4	0,17%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
No prazo	1	0,04%
Luizote IV	54	2,36%
Conexão	23	1,01%
Relé com defeito	9	0,39%
IMP 06 - Manutenção complexa	18	0,79%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	2	0,09%
Inspeção ZC - Equipe ZC	1	0,04%
Tubalina	4	0,17%
IP fora do escopo da concessão	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 05 - Segurança Pública	2	0,09%
Buritis	2	0,09%
Conexão	2	0,09%
Cruzeiro do Sul	4	0,17%
Conexão	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
No prazo	1	0,04%
Vallee	2	0,09%
Conexão	2	0,09%
Loteamento Luizote de Freitas IV	2	0,09%
Conexão	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
Residencial Lago Azul	2	0,09%
Conexão	2	0,09%
Jardim das Acacias	7	0,31%
Conexão	1	0,04%
Relé com defeito	2	0,09%
IMP 06 - Manutenção complexa	3	0,13%
No prazo	1	0,04%
Chácaras Uirapuru	2	0,09%
Relé com defeito	2	0,09%
Jardim Célia	7	0,31%
Conexão	5	0,22%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Miraporanga	4	0,17%
Conexão	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	2	0,09%
Glória	2	0,09%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
IMP 10 - Acesso Impedido/Proibido	1	0,04%
Fundinho	17	0,74%
Conexão	10	0,44%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 01 - IP próximo a Média Tensão	1	0,04%
IMP 08 - Chuva	1	0,04%
No prazo	2	0,09%
Aclimação	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Jardim dos Gravatas (Jockey Camping)	2	0,09%
Conexão	2	0,09%
Belo Horizonte	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Empresarial Taïaman	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
Parque das Américas	3	0,13%
Conexão	2	0,09%
Lâmpada ou LED com defeito	1	0,04%
Residencial Liberdade	1	0,04%
Relé com defeito	1	0,04%
Nova Uberlândia	7	0,31%
Conexão	2	0,09%

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

Relé com defeito	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	3	0,13%
Fruta do Conde	6	0,26%
IMP 06 - Manutenção complexa	2	0,09%
IMP 08 - Chuva	2	0,09%
No prazo	2	0,09%
Loteamento Monte Hebron	2	0,09%
Conexão	1	0,04%
IMP 06 - Manutenção complexa	1	0,04%
Altamira	2	0,09%
Relé com defeito	1	0,04%
IMP 07 - Veículo estacionado	1	0,04%
Residencial Nosso Lar	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Dom Almir	1	0,04%
Conexão	1	0,04%
Total Geral	2288	100,00%

Tabela 3 – Manutenções corretivas executadas por bairro e tipo

4.3 Serviços de manutenção preventiva

Para o período de referência, foram realizadas manutenções preventivas no Município de Uberlândia em 101 pontos classificados como “especiais” e em 13.475 pontos classificados como viários conforme detalhamento presente no anexo 02 deste relatório. O gráfico 2 a seguir apresenta a evolução mensal das manutenções preventivas, levando em consideração o trimestre de referência.

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024




Gráfico 2 – evolução das manutenções preventivas realizadas

4.4 Serviços de ronda

Para o período de referência, foram realizadas rondas no município de Uberlândia registrando no Sistema de Gestão as ocorrências de manutenção corretiva para o atendimento aos problemas encontrados. É apresentado no gráfico 3, a seguir, a quantidade de pontos de IP vistoriados pelas rondas para o período de referência do relatório conforme anexo 03.

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024




Gráfico 3 – Evolução de pontos vistoriados pelos serviços de ronda

B. SERVIÇOS DE PROJETOS E OBRAS

5. Descrição

É apresentado a seguir a situação geral relativa à execução de obras no período, referentes à Ampliação de unidades de Iluminação Pública de Uberlândia, as quais são cadastradas, executadas e controladas através do Centro de Controle Operacional (CCO).

5.1 Serviços de projetos de ampliação

A seguir apresentamos na tabela 5 a relação total de obras de ampliação executadas até o período de referência.

Nº OS	DATA DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO	LOGRADOURO	BAIRRO	CRÉDITOS CONSUMIDOS	STATUS DA OBRA	DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA
001/2020	26/05/2020	Praça Pampulha - Praça entre ruas Oliveira Lima / Brigadeiro Luis Antunes / Leopoldo Bulhões / Conselheiro Lafaiete	Pampulha	251,07	Obra concluída	09/01/2021
002/2021	25/01/2021	Avenida Rio Acima - toda extensão da via	Shopping Park	128,82	Obra concluída	27/06/2024

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

001/2023		Rua Acre, próximo ao número 202	Brasil	3,39	Obra concluída	12/04/2023
002/2022	27/01/2022	Av. Izabel Marcelina de Queiroz	Shopping Park	54,63	Obra concluída	08/10/2024
002/2020	27/05/2020	Praça entre ruas Anita / Otília Souza Oliveira / Av. Pres. Médici / Av. Concórdia	Altamira	32,64	Obra concluída	30/07/2020
003/2023	31/01/2023	Cemitério Bom Pastor	Planalto	849,52	Obra concluída	07/02/2024
004/2023		Passeio entre a Universidade da Criança e BR 365	Brasil	61,8	Obra concluída	03/03/2024
005/2022	29/03/2022	Av. Coronel José Teófilo Carneiro (entre Av. Rural e R. Beira Rio)	Jardim Brasília	96,6	Obra concluída	12/07/2024
003/2020	27/05/2020	Praça entre Av. Concórdia / Rua Rita / Av. Pres. Médici	Altamira	34,68	Obra concluída	30/07/2020
003/2021	25/01/2021	Rua Lúcia Fonseca Attié (área de praça pública próxima ao número 261) - Entre a Rua Ione Fonseca Carneiro e a Avenida Américo Attié	Mansour	160,02	Obra concluída	28/09/2021
006/2021	26/01/2021	Avenida Felipe Bueno Campos (por toda extensão da via)	Chácaras Iporã	371,4	Obra concluída	14/10/2024
004/2020	27/05/2020	Praça entre Rua Rita / Av. Pres. Médici / Av. Nicomedes Alves dos Santos	Altamira	32,64	Obra concluída	30/07/2020
004/2021	25/01/2021	Rua Engenheiro Azeli (4 becos laterais ao viaduto da BR 365)	Osvaldo Rezende	247,2	Obra concluída	24/02/2023
006/2022	29/03/2022	Av. Felipe Calixto Milken (entre Av. José Maria Ribeiro e Av. Doutor Enodes de Oliveira)	Morumbi	474,3	Obra concluída	08/08/2024
008/2023	24/03/2023	Área Institucional entre a Rua Nelson Grama e Rua dos Acantos	Nova Uberlândia	37,08	Obra concluída	26/07/2024
008/2024	12/03/2024	Praça Recanto do Sossego	Alto Umuarama	74,16	Obra concluída	21/06/2024
095/2023	05/12/2023	Rua Rio Jaguari	Mansour	281,06	Obra concluída	16/10/2024
013/2021	05/02/2021	Rua Márcio Ribeiro da Silva (esquina com Av. do Pinho)	Chácaras Tubalina e Quartel	12,14	Obra concluída	08/10/2024
037/2022	05/07/2022	Avenida das Américas	Morada da Colina	145,68	Obra concluída	16/10/2024
007/2022	29/03/2022	Praça Leonel Inácio de Oliveira	Granada	106,68	Obra concluída	23/01/2023
007/2023	08/03/2023	Praça Luiz Monte	Tibery	106,68	Obra concluída	10/05/2023
008/2020	09/06/2020	Praça Plínio Salgado, N° 18	Tabajaras	42,93	Obra concluída	18/01/2021
008/2021	26/01/2021	Avenida Segismundo Pereira (Viaduto Tereza Jabbur Braga - próximo CEASA)	Segismundo Pereira	116	Obra concluída	10/01/2022
008/2022	21/03/2022	Praça esquina com R. José de Oliveira Pinto com R. das Siriemas	Tubalina	32,52	Obra concluída	24/02/2023
014/2024	15/03/2024	Trecho - Avenida Coronel José Teófilo Carneiro	Distrito Industrial	70,95	Obra concluída	13/06/2024
015/2023	24/03/2023	Rua Edson Jorge (do outro lado da via)	Vigilato Pereira	18,21	Obra concluída	08/10/2024
009/2022	25/03/2022	Av. França (do outro lado da via que tenha canteiro central)	Tibery	151,75	Obra concluída	27/05/2023
009/2023	24/03/2023	Rua entre Av. Vinhedos e Av. Nicomedes Alves dos Santos	Gávea	49,44	Obra concluída	15/04/2023

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

010/2020	09/06/2020	Praça Carmen Luciene Cassiano	Granada	71,55	Obra concluída	19/02/2021
010/2022	31/03/2022	Praça Jornalista Alberto A. de Oliveira (av. Ubiratan Honório de Castro, nº 2253)	Santa Mônica	98,22	Obra concluída	23/01/2023
084/2020	08/09/2020	Av. Calixto Felipe Milkem	Santo Antônio	108	Obra concluída	14/10/2024
011/2021	05/02/2021	Rua Florestano de Macedo Tibery (em todo o entorno do Complexo Parque do Sabiá)	Marginal BR-050	598,08	Obra concluída	12/05/2022
011/2022	31/03/2022	Avenida Orlandina Ondina, nº 51	Aclimação	2,26	Obra concluída	23/05/2023
016/2023	24/03/2023	Praça Idelmar Alves de Oliveira	Morada da Colina	128,79	Obra concluída	30/02/2024
012/2021	05/02/2021	Avenida Victor Alves Pereira, 600 (próximo a rua José Alexandre Mendonça)	Vida Nova	1,95	Obra concluída	23/07/2021
017/2023	24/03/2023	Av. Petronilha Rodrigues de Queirós (do outro lado da via)	Santa Luzia	66,77	Obra concluída	16/10/2024
013/2020	09/06/2020	Praça entre Av. das Moedas e Rua do Austral -	São Jorge	114,48	Obra concluída	28/07/2021
018/2022	13/04/2022	Avenida Cleanto Vieira Gonçalves (entre R. André Luiz e R. 18 de Abril)	Pacaembu	34,5	Obra concluída	30/05/2024
019/2023	24/03/2023	Praça Inominada Sucupira	Residencial Integração	143,1	Obra concluída	09/08/2024
014/2020	09/06/2020	Praça Padre Ezio Daher	Santa Luzia	100,17	Obra concluída	27/04/2021
035/2022	06/06/2022	Av. Capitão Pedro Machado Silveira (outro lado da via)	Jardim Karaíba	78,91	Obra concluída	15/09/2024
021/2023	25/04/2023	Praça João Alexandre da Silva (Rua dos Pandeiros)	Guarani	94,32	Obra concluída	05/04/2024
015/2020	09/06/2020	Praça José Simioni	Vigilato Pereira	14,31	Obra concluída	24/08/2021
015/2022	07/04/2022	Quadra entre R. José Cruz Rezende e Av. Orlandina Ondina	Aclimação	30,35	Obra concluída	15/10/2023
027/2021	02/03/2021	Avenida Sideral (do outro lado da via)	Jardim Ipanema	300,98	Obra concluída	19/09/2024
097/2023	05/12/2023	Rua Paraná	Brasil/Tibery	62,1	Obra concluída	16/10/2024
029/2022	17/05/2022	Av. Bélgica (do outro lado da via)	Tibery	145,68	Obra concluída	15/05/2024
017/2021	11/02/2021	Rua Professor Aleixo José Ferreira (toda extensão da rua)	Maravilha	60,7	Obra concluída	23/06/2023
017/2022	08/04/2022	Rua Josina Luíza Tupinambá, número 890	Morada Nova	1	Obra concluída	15/07/2022
031/2021	02/03/2021	Avenida Central (do outro lado da via)	Jardim Ipanema	283,5	Obra concluída	19/09/2024
018/2020	09/06/2020	Praça Santo Antônio entre Rua Francisco de Assis e ruas adjacentes	Distrito Cruzeiro	109,1	Obra concluída	28/09/2021
018/2021	11/02/2021	Praça Sumaia Mohamad Ghannoum	Granada	85,86	Obra concluída	20/01/2022
123/2021	20/09/2021	Avenida Ciganos do Brasil (ao lado do nº883)	Brasil	62,1	Obra concluída	14/10/2024
041/2023	12/06/2023	Praça Antônio Martins	Tocantins	78,06	Obra concluída	03/04/2024
047/2023	27/06/2023	Avenida Dimas Mchado (entre a Rua do Feirante e a Rua do Carpinteiro)	Planalto	167,55	Obra concluída	23/06/2024
019/2020	09/06/2020	Rua Joaquim de Freitas esquina com Rua Nova República	Distrito Cruzeiro	11,41	Obra concluída	27/04/2022
019/2021	17/02/2021	Praça Sebastião de Brito	Alto Umarama	210,12	Obra concluída	10/01/2022

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

048/2023	27/07/2023	Rua Itália (do outro lado da via)	Tibery	115,33	Obra concluída	30/08/2024
020/2020	09/06/2020	Bosque Xavantim circundado pela Av. José Carmin, Rua Joaquim Antônio de Freitas e Rua Domingues Alves	Distrito Cruzeiro	100,17	Obra concluída	28/09/2021
020/2021	17/02/2021	Praça Pedro Mendes da Silva	Alto Umuarama	157,41	Obra concluída	10/01/2022
020/2022	19/04/2022	Rua Francisco Paula dos Santos (em frente ao número 27)	Luizote de Freitas	1	Obra concluída	15/07/2022
049/2023	24/07/2023	Avenida Holanda (do outro lado da via)	Tibery	263,25	Obra concluída	30/08/2024
050/2023	27/07/2023	Cemitério São Pedro	Osvaldo Rezende	274,5	Obra concluída	01/02/2024
022/2020	16/06/2020	Rua Centeio (entre a rua Virgílio Carrijo e a rua Gonçalves Ledo)	Minas Gerais	18,21	Obra concluída	15/05/2021
023/2020	16/06/2020	Rua do Arroz (entre a Rua Virgílio Carrijo e a Rua Ciro Alves de Oliveira)	Minas Gerais	18,21	Obra concluída	28/09/2021
023/2021	25/02/2021	Praça Américo Rezende	Santa Rosa	28,62	Obra concluída	17/02/2022
024/2020	16/06/2020	Rua Gonçalves Ledo, 902	Minas Gerais	12,14	Obra concluída	10/01/2022
025/2020	16/06/2020	Rua Manoel Beckman em frente ao n° 2035 esq. c/ Rua dos Silos	Minas Gerais	1,13	Obra concluída	28/09/2021
027/2020	24/07/2020	Praça Angelo Naves Vicente	Jardim Holanda	13,65	Obra concluída	30/10/2020
053/2023	27/07/2023	Rua José Maria Ribeiro (do outro lado da via)	Morumbi	310,5	Obra concluída	10/07/2024
027/2022	17/05/2022	Rua Campo Rupestre	Jardim Botânico	461,19	Obra concluída	20/10/2022
028/2020	08/07/2020	Ruas das Harpas, n° 272 ao 309	Taiman	22,82	Obra concluída	28/04/2021
012/2022	31/03/2022	Rua Romeu Margonari (entre Av. João Naves da Ávila e Av. José Paes de Almeida)	Santa Mônica	24,28	Obra concluída	08/10/2024
029/2021	02/03/2021	Praça Benigno F Sobrinho	Granada	57,24	Obra concluída	20/01/2022
054/2023	27/07/2023	Avenida Santos Reis (do outro lado da via)	Morumbi	303,6	Obra concluída	18/07/2024
030/2020	23/07/2020	Rua Bernadete Silva Arantes	Tocantins	29,76	Obra concluída	10/01/2022
030/2022	17/05/2022	Praça Tancredo Neves	Cruzeiro dos Peixotos	46,83	Obra concluída	09/08/2022
031/2020	27/07/2020	Rua Antônio Mano de Carvalho	Esperança	17,82	Obra concluída	26/04/2021
013/2022	31/03/2022	Rua Professora Nilda de São José (entre Av. João Naves de Ávila e Av. José Paes de Almeida)	Santa Mônica	24,28	Obra concluída	01/09/2024
032/2020	27/07/2020	Avenida Ana Godoy, n° 20	Santa Mônica	1,8	Obra concluída	02/11/2020
032/2021	02/03/2021	Praça Virgilato Orozimbo Pereira e Entorno da mesma	Santa Maria	176,94	Obra concluída	24/02/2023
032/2022	05/07/2022	Rua Rivalino Pereira, 943 (escadaria)	Martins	24,72	Obra concluída	30/04/2023
033/2022	31/05/2022	Parque Linear córrego do Lagoinha	Jardim Inconfidência	766,32	Obra concluída	20/10/2022
064/2021	06/05/2021	Rua David Canabarro (entre Av. Comendador Alexandrino Garcia e Av. Paulo Roberto Cunha Santos)	Marta Helena	66,77	Obra concluída	30/03/2024
038/2022	25/07/2022	Quadra da Rua do Sovi (R. Inhambu Xororó)	Pequis	7,8	Obra concluída	28/11/2022
039/2022	05/07/2022	Praça José Silvestre Costa	Osvaldo Rezende	197,76	Obra concluída	17/11/2022

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

040/2022	05/07/2022	Praça Renato Humberto Calcagno (área central da praça)	Tibery	228,33	Obra concluída	30/03/2023
041/2021	12/03/2021	Praça Zenilde Lourdes de Sá Silveira	Jardim Maanaim	57,24	Obra concluída	20/01/2022
071/2021	18/05/2021	Rua Jericó	Canaã	425,25	Obra concluída	14/10/2024
044/2021	22/03/2021	Avenida Divino Adão Moura (esquina com Av. Geraldo Abrão)	Santa Luzia	5,85	Obra concluída	23/12/2021
044/2022	08/08/2022	Rua Alexandre Zuchetti, nº 21	Minas Gerais	1,13	Obra concluída	16/09/2022
045/2021	22/03/2021	Avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende (esquina com Rua Will Cargill)	Distrito Industrial		Obra concluída	28/09/2021
045/2022	08/08/2022	Alameda Pau Brasil, nº 145	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
046/2022	08/08/2022	Alameda Angelim do Cerrado, nº 147	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
047/2022	08/08/2022	Alameda Ficus, nº 137	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
003/2022	07/02/2022	Rua Sebastiana Gonçalves (entre Rua Angélica Crosara Cherulli e Rua Regina Moraes)	Santa Luzia	18,21	Obra concluída	19/09/2024
048/2022	08/08/2022	Alameda Pitangueiras, nº 199	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
101/2020	23/12/2020	Av. Frei Caneca (Entre a Rua Antônio Mano de Carvalho e a Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende)	Parque Nossa Senhora das Graças	18,21	Obra concluída	19/09/2024
049/2022	08/08/2022	Alameda Babaçu, nº 145	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
077/2021	28/05/2021	Avenida João de Souza Brito (do outro lado da via)	Jardim Califórnia	48,56	Obra concluída	15/05/2024
050/2021	05/04/2021	Praça Teodora dos Santos	Jardim das Palmeiras	405,27	Obra concluída	11/11/2022
050/2022	08/08/2022	Alameda Mutumba, nº 145	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
078/2023	24/08/2023	Avenida Aldo Borges Leão (trecho obras)	Morada Nova	1002,15	Obra concluída	06/08/2024
051/2021	05/04/2021	Praça São Lucas	Pampulha/Carajás	185,4	Obra concluída	24/02/2023
051/2022	08/08/2022	Alameda Castanheiras, nº 132	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
052/2021	05/04/2021	Praça Olívia Calábria	Tabajaras	148,32	Obra concluída	16/09/2022
052/2022	08/08/2022	Alameda Peroba do Campo, nº 137	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
053/2022	08/08/2022	Alameda Andiroba, nº 135	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
079/2021	09/06/2021	Avenida Alípio Abraão entre o número 1587 e 1900	Granada	63	Obra concluída	18/09/2024
054/2022	08/08/2022	Alameda Angico do Cerrado, nº 145	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
082/2021	15/06/2021	Rua da Enfermeira (do outro lado da via)	Jardim das Palmeiras	219,96	Obra concluída	19/09/2024
055/2021	05/04/2021	Praça da Avenida Tônico Rezende com a Rua Marginal	Jardim Europa	145,71	Obra concluída	20/10/2022
055/2022	08/08/2022	Alameda Imbuia, nº 135	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
056/2021	05/04/2021	Rua Antonio Francisco Rosa (próximo ao número 231)	Acimação	1,13	Obra concluída	15/07/2022
056/2022	08/08/2022	Alameda Ipê Roxo, nº 194	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
081/2020	#REF!	Rua Clarimundo Marques Pires	Santa Mônica	42,49	Obra concluída	19/09/2024
057/2022	08/08/2022	Alameda Tamareiras, nº 136	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
058/2022	08/08/2022	Alameda Mulumgu, nº 133	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
059/2022	08/08/2022	Alameda Imburana, nº 133	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

060/2022	08/08/2022	Alameda Murici do Cerrado, nº 135	Bosque dos Buritis	1,13	Obra concluída	16/09/2022
061/2022	08/08/2022	Trincheira Ivo Alves (Getúlio Vargas)	Jardim das Palmeiras	46,92	Obra concluída	23/04/2023
063/2022	16/08/2022	Praça Coronel Virgílio Rodrigues da Cunha	Tabajaras	102,78	Obra concluída	20/03/2023
084/2021	17/06/2021	Avenida Doutor Misael Rodrigues de Castro (do outro lado da via)	Santa Mônica	424,9	Obra concluída	25/03/2024
064/2022	16/08/2022	Avenida Wilson Rodrigues com Raposa do Campo	Pequis	178,23	Obra concluída	13/12/2022
066/2021	18/05/2021	Praça Professor Rezeck Andraus Gassani	Martins	16,26	Obra concluída	20/03/2023
067/2021	18/05/2021	Quadra da Avenida Divino Adão Moura esquina com Avenida Geraldo Abraão	Santa Luzia	199,05	Obra concluída	11/11/2022
067/2022	20/09/2022	Praça entre as ruas Sebastião Rodrigues Oliveira, Av. Jorge Isaac, Rua Emílio Fad e Av. Chadi Fad	Jardim Canaã	375,99	Obra concluída	27/06/2023
068/2022	20/09/2022	Rua Riete	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
069/2022	20/09/2022	Rua Belgrado	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
070/2022	20/09/2022	Rua Alexandria	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
085/2020	09/09/2020	Av. Dimas Machado	Chácaras Tubalina e Quartel	220,8	Obra concluída	13/07/2024
071/2022	20/09/2022	Rua Bergamo	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
072/2022	20/09/2022	Rua Mantova	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
073/2022	20/09/2022	Rua Ravena	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
046/2021	22/03/2021	Avenida Francisco Vieira da Mota (do outro lado da rua)	Santa Mônica	11,3	Obra concluída	19/09/2024
074/2022	20/09/2022	Rua Modena	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
075/2022	20/09/2022	Rua Salerno	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
087/2023	29/09/2023	Rua Florestano de Macedo Tibery	Tibery	273,78	Obra concluída	18/06/2024
076/2021	28/05/2021	Rua Matheus Henrique da Silva Alves	Centro	1,13	Obra concluída	15/07/2022
076/2022	20/09/2022	Rua Udine	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
077/2022	20/09/2022	Rua Monza	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
061/2023		Área externa do Cemitério São Pedro	Oswaldo Rezende	17,17	Obra concluída	07/02/2024
078/2022	20/09/2022	Rua Gênova	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
090/2022	24/11/2022	Rua Sebastião Rangel (trecho com canteiro central)	Santa Mônica	155,25	Obra concluída	17/09/2024
079/2020	#REF!	Praça inominada	Jardim Holanda	167,8	Obra concluída	10/01/2022
090/2023	10/10/2023	Praça Nossa Senhora Aparecida	Nossa Senhora Aparecida	204,24	Obra concluída	15/03/2024
079/2022	20/09/2022	Rua Spoleto	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
080/2020	#REF!	Trevo Ivo Alves Pereira	Planalto	116	Obra concluída	14/08/2020
080/2022	20/09/2022	Rua Torino	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
140/2021	14/10/2021	Avenida Raul Pereira Carvalho (entre R. Carlos de Queiroz Galvão e Av. Joaquim Ribeiro)	Santa Luzia	3,39	Obra Concluída	08/10/2024
081/2022	20/09/2022	Rua Parma	Jardim Itália	1,13	Obra concluída	11/11/2022
082/2020	01/09/2020	Av. Orlandina Ondina	Jardim California	60,7	Obra concluída	23/05/2023
094/2022	28/12/2022	Praça na Rua Mercúrio, próximo ao número 999	Jardim Brasília	214,65	Obra concluída	20/04/2024

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

082/2022	20/09/2022	Avenida Nicomedes Alves dos Santos	Shopping Park	261,66	Obra concluída	15/12/2022
083/2020	08/09/2020	Rua das Paineiras, nº150	Chácaras Panoramas	1,8	Obra concluída	09/11/2022
097/2021	30/06/2021	Avenida dos Ferreiras (do outro lado da via)	Jardim California	36,42	Obra concluída	25/06/2024
083/2022	21/09/2022	Praça dos Bandeirantes	Jardim Ipanema	37,08	Obra concluída	30/03/2023
098/2023	05/12/2023	Praça João Batista de Lima	Tibery	57,24	Obra concluída	28/03/2024
084/2022	04/10/2022	Praça da Av. Felipe Calixto Milken com R. Camaleão	Morumbi	88,47	Obra concluída	17/05/2023
100/2023	05/12/2023	Praça Domingos Sávio Silva	Tibery	57,24	Obra concluída	12/05/2024
101/2023	05/12/2023	Praça Duarte Carrijo Fernandes	Tibery	57,24	Obra concluída	12/05/2024
086/2022	04/10/2022	Calçada da Rua Luzia Narciza de Jesus	Chácaras Tubalina e Quartel	420,24	Obra concluída	24/02/2023
087/2020	02/10/2020	Av. Orlandina Ondina	Jardim California	121,4	Obra concluída	27/06/2023
087/2021	21/06/2021	Avenida José Andraus Gassani - rotatória próxima ao número 5685	Distrito Industrial	46,16	Obra concluída	28/11/2022
087/2022	06/10/2022	Quadra de areia da Praça Walter Luiz Manhães	Luizote de Freitas	49,44	Obra concluída	13/12/2022
104/2023	05/12/2023	Praça Manoel Hipólito Dantas	Tibery	57,24	Obra concluída	27/03/2024
088/2020	26/10/2020	Praça Frei Antônio Puglisi	Shopping Park	254,34	Obra concluída	10/01/2022
088/2022	21/11/2022	Praça José Esteves Ávila	Tabajaras	18,21	Obra concluída	07/06/2023
105/2023	05/12/2023	Praça do Buriti	Minas Gerais	338,25	Obra concluída	20/07/2024
089/2022	22/11/2022	Alameda Oceania (a partir do número 1436)	Mansões Aeroporto	23,08	Obra concluída	24/02/2023
106/2021	06/08/2021	Avenida Natal Lozzi (do outro lado da via)	Aclimação	48,56	Obra concluída	25/06/2024
107/2021	06/08/2021	Avenida Vicente Paulo Magalhães (do outro lado da via)	Aclimação	54,63	Obra concluída	01/05/2024
108/2021	06/08/2021	Avenida José Cardoso da Silva (do outro lado da via)	Aclimação	48,56	Obra concluída	02/05/2024
109/2021	06/08/2021	Avenida Professora Josiany França (do outro lado da via)	Aclimação	48,56	Obra concluída	02/05/2024
092/2022	06/12/2022	Praça Luiz Finotti	Santa Mônica	346,08	Obra concluída	24/02/2023
093/2020	26/11/2020	Rua das Paineiras, 302, 365, 460, 1340 (em frente aos números citados)	Chácaras Panorama / Jardim Célia	7,2	Obra concluída	01/09/2021
093/2021	28/06/2021	Praça entre rua do Xelin e Av Seme Simão	São Jorge	139,86	Obra concluída	13/12/2022
093/2022	06/12/2022	Avenida Afrânio Rodrigues da Cunha (Braço e luminária em ponto existente - Ponto de onibus)	Tabajaras	1,95	Obra concluída	05/02/2023
094/2020	26/11/2020	Av. Carnaval, 462 - academia ao ar livre ao lado do CEAI Guarani	Guarani	12,36	Obra concluída	28/09/2021
110/2021	06/08/2021	Avenida Geralda Pereira dos Santos (do outro lado da via)	Aclimação	48,56	Obra concluída	01/05/2024
095/2020	26/11/2020	Praça Sebastião José Neves, na Av. Liberdade	Patrimônio	79,35	Obra concluída	10/01/2022
096/2022	02/01/2023	Lagoa do Luizote	Luizote de Freitas	87,81	Obra concluída	20/03/2023
111/2021	06/08/2021	Avenida Mauro Leles Marques (do outro lado da via)	Aclimação	48,56	Obra concluída	06/05/2024
098/2021	30/06/2021	Avenida Terezinha (trecho após a rua Joao Ratchiff)	Umarama	4	Obra concluída	15/07/2022
032/2023	15/05/2023	Alameda dos Bem-Te-Vis	Morada Nova	169,96	Obra concluída	14/10/2024

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

100/2020	09/12/2020	Rua Olivia Ribeiro de Sá	Parque Santo Antônio	634,14	Obra concluída	23/07/2021
100/2021	14/07/2021	Canteiro entre a praça Webert Junio Fonseca e Rua Tito Ferreira	Custódio Pereira	198,23	Obra concluída	23/01/2023
118/2021	20/08/2021	Avenida Cleanto Vieira Gonçalves	Presidente Roosevelt	138	Obra concluída	06/05/2024
121/2021	30/08/2021	Rua Principal	Val Paraíso	363,65	Obra concluída	13/07/2024
102/2021	02/08/2021	Praça entre Rua das papoulas e Rua dos Jasmíns	Cidade jardim	236,13	Obra concluída	23/01/2023
104/2021	02/08/2021	Rotatoria da Rua Ronan Mendonça Ribeiro	Alto Umarama	159,36	Obra concluída	16/09/2022
135/2021	05/09/2021	Avenida das Moedas (do outro lado da via)	São Jorge	157,82	Obra concluída	22/05/2024
143/2021	05/11/2021	Rua 7 de Março (do outro lado da via)	Pacaembu	67,5	Obra concluída	19/09/2024
144/2021	05/11/2021	Rua Vinícius de Moraes (do outro lado da via)	Pacaembu	128,25	Obra concluída	19/09/2024
154/2021	08/12/2021	Rua José Paes de Almeida (do outro lado da via)	Jardim Finotti	271,07	Obra concluída	30/03/2024
161/2021	22/12/2021	Praça Chico Mendes (quadra e academia ao ar livre)	Pacaembu	61,8	Obra concluída	20/03/2024
138/2021	14/10/2021	Quadra da Praça Felipe Santos	Marta Helena	12,36	Obra concluída	24/02/2023
147/2021	24/11/2021	Avenida José Camin (esq. Com R. do Lavrador)	Cruzeiro dos Peixotos	1,13	Obra concluída	18/07/2022
149/2021	24/11/2021	Praça Clarimundo Carneiro	Fundinho	15,6	Obra concluída	21/07/2022
150/2021	22/12/2021	Rua Tito Teixeira (entre R. Paulo Frontin e R. Patagônia)	Custódio Pereira	407,88	Obra concluída	23/01/2023
151/2021	25/11/2021	Recanto do Sossego (praça)	Alto Umarama	220,5	Obra concluída	16/09/2022
155/2021	08/12/2021	Praça Cícero Macedo	Fundinho	57,24	Obra concluída	11/11/2022
156/2021	08/12/2021	Praça Said Chacur	Santa Mônica	143,1	Obra concluída	30/03/2023
163/2021	22/12/2021	Praça Clarinda de Freitas	Presidente Roosevelt	224,43	Obra concluída	24/02/2023
164/2021	22/12/2021	Avenida África (duplicar iluminação do outro lado da via)	Tibery	593,28	Obra concluída	24/02/2023
169/2021	04/01/2022	Praça Odete Rezende Pereira	Alvorada	164,58	Obra concluída	30/03/2023

Tabela 5 – Relação de obras executadas

Na tabela 6 apresentamos os saldos relacionados ao banco de créditos.

Banco de Créditos	
Saldo total	31.477,00
Saldo utilizado	24.019,97
Saldo Restante	7.457,03

Tabela 6 – Saldos do banco de créditos

TÍTULO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – DEZEMBRO/2024

6. ANEXOS

Os anexos a seguir apresentam os dados gerais dos serviços realizados no período considerado, conforme os registros de execução, de forma a justificar os resultados apresentados no relatório.

ANEXO	TÍTULO
Anexo 01	Atend. Pend. Realizados
Anexo 02	Manut. Preventiva
Anexo 03	Serviços de Ronda